


Datei-Info


Dateiname: KRONOSPAN CHIRK K. 8
 Erstellt: 12-04-2017, 14:13:53
 Gemessen: 12-04-2017, 13:23:05
 Kommentar:

Dimensionen




Grafische Kupplungs-Ergebnisse

Vertikale Ergebnisse:



0.05 0.07 mm

Horizontale Ergebnisse:



-0.10 -0.20 mm

Vorgaben

Kupplung 1: Standardkupplung, Keine Vorgaben vor
 Vertikal: Horizontal: Maßeinheit:

Thermisches Wachstum

Vertikal: Horizontal: Maßeinheit:

Für Maschine A wurde kein therm. Wachstum defini
Für Maschine B wurde kein therm. Wachstum defini

Toleranzen

Kupplung 1: Standardkupplung, Toleranz-Art:Tabelle

Wert: Maßeinheit:

U/min

1488

Ausgezeichnet:

Klaffung

0.18 [mm]

Versatz

0.06 [mm]

Akzeptabel

Klaffung

0.25 [mm]


Versatz

0.09 [mm]

Kippfuß-Messungen

Pumpe A: Keine Kippfuß-Werte verfügbar

Motor B: gemessen



Stabilitätsprüfung

Kupplung 1: Keine Verspannungsprüfungen vorhanden.